

撮影地：中国 広東省 深圳 薬品倉庫



温度	屋根表面 (Radi)	屋根表面 (施工前)	室内温度 (Radi)	室内温度 (施工前)
温度	40℃	68℃	29℃	35.1℃
温度差	-28℃		-6.1℃	

- 2019年 5月17日 15時 (施工前) :環境温度は27~30℃
2019年 6月04日 15時 (施工後) :環境温度26~30℃
- 室内温度は約6.1℃,屋表面は約20-30℃差。